


2DE DICIEMBRE | 2020

COMUNICADO N°3 SOBRETBAJOS EN CANAL LAS MERCEDES-TÚNEL PATAGÜILLA

En relación con el derrumbe ocurrido al interior del túnel Patagüilla del Canal Las Mercedes, Colbun informa los siguientes avances realizados durante la jornada de ayer martes 1 de diciembre, hasta las 18:00 horas:

- Se logró reforzar 6,5 metros lineales de la sección del túnel inmediatamente anterior a la zona donde se encuentra el derrumbe de material y que corresponde al frente de trabajo.
- Se logró remover y sacar del túnel un total de 25 metros cúbicos de material proveniente del derrumbe. A este respecto, se debe mencionar que se encontró una zona dentro del túnel donde el minicargador destinado a retirar el material tiene el espacio suficiente para girar, lo cual facilita la faena de retiro.
- Con todo, el derrame de material por encima de la zona de derrumbe (zona de la “caverna” o “catedral”) continúa ocurriendo, aunque de forma controlada. Esto obliga a ser extremadamente cauteloso en las labores de extracción de material, dado que es prioritario hacerlo sin poner en riesgo la seguridad de las personas que allí laboran.
- En la zona exterior adyacente al túnel ya están dispuestas las estructuras necesarias para formar el llamado *túnel liner*, estructura de metal que se irá instalando paulatinamente en los próximos días, con el fin de asegurar la estabilidad del túnel en la zona del derrumbe.
- Como se ha señalado en previas comunicaciones, la Compañía comprende la relevancia de restituir el flujo de agua de riego para los agricultores de la zona, por lo que está realizando sus mejores esfuerzos para resolver la situación en el menor plazo posible, trabajando en turnos continuos de día y noche para tal fin. Esto, respetando absolutamente la seguridad de las personas, prioridad de Colbun.
- Se adjuntan fotos de los trabajos realizados ayer e infografía con zona del derrumbe.





Apoquindo 4775, piso 11, Santiago, Chile +562 24604000 +562 24604611

Emergencia Túnel Patagüilla
Diagrama de la zona del derrumbe

